



La imagen puede ser una representación.
Consulte las especificaciones para obtener detalles del producto.

MACP-010563-TR1000

Número de pieza: **MACP-010563-TR1000**
 Descripción del producto: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN
 Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS
 Hojas de datos:













Fabricante / Marca: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
 Nave de: Hong Kong
 Manera del envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ENVIAR CONSULTA >](#)

Detalles de producto

Número de pieza	MACP-010563-TR1000	Fabricante	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descripción	RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Ficha de datos			
Paquete del dispositivo	6-TDFN (1.5x1.2)	Serie	-
Pérdida de retorno	-17.5dB	Potencia - Max	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	6-WDFDN Exposed Pad
Otros nombres	1465-1324-2	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Aislamiento	-
Pérdida de inserción	1dB	Frecuencia	10GHz ~ 30GHz
Descripción detallada	RF Directional Coupler 10GHz ~ 30GHz 6-WDFDN Exposed Pad	factor de acoplamiento	-
Tipo acoplador	Standard	aplicaciones	-

Productos relacionados

 <p>MACP-010562-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010562-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010562-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Descargar: MACP-011013.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011015 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Descargar: MACP-011015.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011032 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Descargar: MACP-011032.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Descargar: MACP-011010.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Descargar: MACP-011014.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011033 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Descargar: MACP-011033.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010561-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN</p> <p>RFQ</p>

Etiquetas relacionadas

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000	Distribuidor MACP-010563-TR1000	Proveedor MACP-010563-TR1000
Precio MACP-010563-TR1000	Fotos de MACP-010563-TR1000	Imagen MACP-010563-TR1000
Hoja de datos MACP-010563-TR1000 PDF	MACP-010563-TR1000 Descargar hoja de datos	Hoja de datos MACP-010563-TR1000
Acción MACP-010563-TR1000	Comprar MACP-010563-TR1000	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000	Proveedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000	Aeroflex Circuit Technology MACP-010563-TR1000	Aeroflex MACP-010563-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010563-TR1000	M/A-Com Technology Solutions MACP-010563-TR1000
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-TR1000	MACOM Technology Solutions MACP-010563-TR1000	