

M-982-02S

Número de pieza: **M-982-02S**

Descripción del producto: IC TONE DETECTOR 20-SOIC

Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS

Hojas de datos:

Fabricante / Marca: IXYS Integrated Circuits Division

Nave de: Hong Kong

Manera del envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



La imagen puede ser una representación.
Consulte las especificaciones para obtener detalles del producto.

[ENVIAR CONSULTA >](#)

Detalles de producto

Número de pieza	M-982-02S	Fabricante	IXYS Integrated Circuits Division
Descripción	IC TONE DETECTOR 20-SOIC	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Ficha de datos			
Suministro de voltaje	2.7 V ~ 5.5 V	Paquete del dispositivo	20-SOIC
Serie	-	embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C
Número de circuitos	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Interfaz	-	incluye	-
Función	Tone Detector	Descripción detallada	Telecom IC Tone Detector 20-SOIC
Suministro de corriente	15mA		

Productos relacionados

<p>M-984-02P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR MONOLITH 14-DIP Descargar: M-984-02P.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>M-980-02S Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR 3V/5V 16SOIC</p> <p>RFQ</p>
<p>M-980-02P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR GEN PURP 8-DIP Descargar: M-980-02P.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>M-980-02T Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR 16SOIC Descargar: M-980-02T.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>M-976 Fabricantes: 3M Descripción: HEAD NECK AND SHOULDER COVER M-9 Descargar: M-976.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>M-985-01P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR PREC 22-DIP Descargar: M-985-01P.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>M-984-02S Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR MONOLITH 16SOIC Descargar: M-984-02S.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>M-984-02T Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR MONOLITH 16SOIC Descargar: M-984-02T.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>M-982-02P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR SPECIAL 22-DIP</p> <p>RFQ</p>	<p>M-982-02T Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descripción: IC TONE DETECTOR 20-SOIC</p> <p>RFQ</p>
<p>M-985 Fabricantes: 3M Descripción: EARMUFF ASSEMBLY M-985/37333 Descargar: M-985.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>M-972 Fabricantes: 3M Descripción: FLAME RESISTANT HEADGEAR COVER M Descargar: M-972.pdf</p> <p>RFQ</p>

Etiquetas relacionadas

IXYS Integrated Circuits Division M-982-02S
 Precio M-982-02S
 Hoja de datos M-982-02S PDF
 Acción M-982-02S
 IXYS Integrated Circuits Division M-982-02S
 IXYS Integrated Circuits Division M-982-02S

Distribuidor M-982-02S
 Fotos de M-982-02S
 M-982-02S Descargar hoja de datos
 Comprar M-982-02S
 Proveedor IXYS Integrated Circuits Division

Proveedor M-982-02S
 Imagen M-982-02S
 Hoja de datos M-982-02S
 Comprar IXYS Integrated Circuits Division M-982-02S
 Distribuidor IXYS Integrated Circuits Division